

lokale	beskrivelse af fejl /mangler
generelt	de sted hvor der er støm underbord skal de flyttes ned, så skuffe/skabes kan flyttes til siden
generelt	Kølerum støj. Det er ikke til at arbejde der ude
generelt	montering af loftsplader
generelt	Trykluft og vacuum skal vendes på øér så det kan betjenes fra begge sider
generelt	Mange kølerum mangler afslutning/rampe mod gang fx 1874-519 og 1872-653a+874-325, væsker kan løbe ned, hvor det ikke kan tørres op
generelt	Adresse i alle elevator er nørrebrogade 44
generelt	1874 vest Karmen omkring elevatoren er noget snasket af gammel mørte
generelt	Haner mangler på nitrogen -gas
generelt	fej-liste mangler i køkken +7 etage
generelt	trappeopgang der mangler dørstoppere
generelt	Generelt fjernelse af ting fra KH (spritdispenser, tekst på døre, Ure)
generelt	rødelys mangler 11 steder, styring af lys er forkert
generelt	elvator i 1874 og 1873 stopper ofte ikke plan med gulv
generelt	I teknikskabe er el-føringen/ledningerne støbt ind i betonen i gulvet og føres ikke i rør. OBS! – gælder nok hele instituttet – kan give store regninger fremover ved reparationer!!!!!!
generelt	plade på ved skraldespande, så de ikke laver mærker på væg
generelt	Stinkskabe – Henrik var ved at sætte noget op og opdagede at kabel til stinkskabet går imod tandhjulet til lugen. På sigt vil kabel blive slidt. Han har selvfølgelig flyttet denne. Men det kan jo være andre steder
generelt	små kroge på alle toiletter
generelt	knager til de sidste kontorer, er bestilt
generelt	Iht.: Renovering af bygningskompleks 1874, Lokaleprogram. Dato rev. A: 07-12-2018. På side 2 under Generelle bemærkninger står skrevet: I alle laboratorier, funktionslaboratorier samt funktionslokaler (fryser, autoklave, opvask, frølager, klimakamre, etc.) opsættes 1 stk. B station på væggen over indgangsdør fra gang over det nedhængte loft og muliggør opsætning af apparatur overvågningssystemer. I det nedhængte loft og muliggør opsætning af apparatur overvågningssystemer.
1870 alle etage	Gamle døre fra trappe og ind på repo på alle etager i 1870, går dårligt, kan ikke lukke og har mange skrammer
1870-1873	Tekst fjernes fra vinduer/døre
1870-elevator	den lille personelevator mod vest. Bumper når den køre og døre har svært ved at lukke
Ude	opkørsel ved mellem bygning 1874-1876 last biler kan ikke bakke ind
1870	
1870-k01	drypper fra loft
1870-k02	ny dør fuges og maling
1870-k11c	dør virker ikke
1870-k11d	drypper fra loft
1870k15	laves færdig

1870-k27b	drypper fra loft
1870-015	laves færdig
1870 foyer	gelænder Står og vakler
1870 foyer	der mangler afslutning på den sydligeside af indgangen
1870 foyer	rude i stykker den sydlige "vinge"
1870 foyer	trappe mangler fodliste for oven
1870-127	hul i væg ved depot
1870-127	stål ud af væg
1870-315	Kontakt ikke monteret
1870-327	Køl ved ismaskiner, så dør kan lukkes.
1870-trappe ved 4 etage	bule i radiator
1870-415	huller i vægge mm mangler afslutning
1870-515	Stikkontakt hænger ud af væggen til venstre for døren
1870-527	Køl ved ismaskiner, så dør kan lukkes.
1870 602	dør på repos har striber
1870 602	hul i gulv og lang rids
1870 602	Glasdør fra trappen/de små elevatorer i 1870 til 6.sal binder
1870 7-8 bagtrappen	Gelænder har splinter/skrue der stikker ud
1870-7 rude i stykker	rund rude i elevator i stykker
1870 7-8 trappen	radiator enden sidder løst
1870-814A	hul i loft/væg på toilet
1870 816	huller i vægge mm mangler afslutning
1871	
1871-101	stik udenfor auditorium laves
1871-120	loft færdig?
1872	
1872-348	hul i bordplade
1872-417	dør er for lille til hul
1872-448	hul i bord
1872-450	dør lukker ikke helt
1872-452	dør binder
1872-453	bobler i bordplade
1872-458	varm vand mangler
1872-463	Kontrolboks til temperatur mangler

1872-464	Crystallization room you can't switch off the top light
1872-467	dør binder
1872-467	metal op ad gulvet
1872-467	lysbro mangler lukning
1872-469	hul under låge
1872-472	rødt lys er ikke rødt, jeg har ikke tjekket de andre steder med rødt lys. Samt de kan ikke slukke det
1872-473	A/C ikke færdig monteret
1872-478-479	antallet af stikkontakter er byttet rundt. 24 stik i 1 personskontor, 8 stik i 9 mandskontor
1872-481	det er super koldt i 1872-481 et kontor - er det noget der kan laves om på/ ved at blive gjort noget ved? De har prøvet at skrue op uden held.
1872-534+540	lys tænder bad dør
1872-543	plade på gulv
1872-548	revne i væg
1872-567	Køl mangler
1872-648	der mangler holder til hylde i skab
1872-654	kontakt placeret langt fra dør.
1872-657	det er som lokale program, men det ser træls ud med forskellig bagkant på borde
1872-569	UV knappen på LAF bænken noget ustabil. Sommetider tænder den nemt, andre gange slet ikke
1872-573	er strøm til cabinet placeret ved døren, men der kan cabinet ikke stå for gasboks
1872-6	Der er stadig problemer med lys der tænder mærkeligt og ikke kan slukkes i alle kontorene på 6 sal 1872 tror der skal gøres noget. Fx kontor lys tænder når nogen på toilet.
1872-673	dørpumpe i stykker
1872-679a	Der er meget dårlig finish på denne dørkarm
1873	
1873 alle etage	mangler dørstopper
1873 overgange	det regner ind på 6 etage mellem 1873-74
1873 overgange	mod 1872-1874 gulve mangler afslutning
1873 overgange	mod 1872-1874 mangler afslutning omkring dører
1873 alle etage	1873 dørene mod gang vendes. Især toiletter, så åbner ind i rummet
1873 elevator	elevator skrammer og manglende lys og fuge mangler ved gild uden for elevator
1873-k18	Manglende afslutning af panel
1873-k18	dæksler til radiator
1873 k 18+k20	strøm er ikke hensigtsmæssigt på væg, da de sidder i rækker ved vindue og det er derfor der er brug for det og ikke med ledninger over gang areal
1873-k26	dørpumpe på dør, står åben ud i gang
1873-k28C	dørpumpe på dør, står åben ud i gang
1873-k34	mangler el+maling+gl. installationer
1873-k34	ny dør
1873-113	Manglende spartle/fugearbejde og dernæst malearbejde
1873-118a	gl. gardinstænger fjernes

1873-133	afslutning mangler i hjørne på gang ved lokale 133
1873-134	åbning ved kontakt i køkken
1873 gang	På gangen 2. etage-1873 er stor 1 cm lodret revne i væggen, samt hul i væggen ved døren til kontor 213, hvor der formodentligt skal sættes
1873- 2 sydlig trappe	hul i væg
1873-212	Er der noget nyt vedr. det store vindue på vort kontor som ikke kan lukkes? Pigerne sidder og putter sig i tæpper
1873-217	Endvidere er der ikke sat stik op under bordet i lab 217 som jeg kan se på tegningerne, burde være der og det savnes.
1873-220	Sugeskab. Lås i stykker. Kræver ny cylinder
1873-226	window in 1873-226 It does not close completely and the upper hinge is not working
1873-226	vindue lukker dårligt
1873-228+228a	hakker i døre og vinduer
1873-231	mærker på dør
1873-234	mærker på dør
1873-3	Flere teder er der Ridser/afslag/huller i vindueskarme og i rammer på vinduerne. Der må ikke være synligt træ. Og der mangler fuger
1873-316, 320, 322, 326, 323 og 317	Jeg har opdaget nogen hjørner og bunde af radiatorer, hvor jeg tænker mangler noget fugning, da det er klasse 1.
1873-320	trykskade på et af midterbordene i lab
1873 334A	Har lige fundet ud af at jeg mangler trykluft i mit cellelab kan se at det skrevet ind på tegningerne og det er installeret i den en side men ikke i den anden, så de må have glemt en hane
1873-334A	Synligt isolering mellem væg og døren ind til 334A.
1873-412	ridser i vindue og dør
1873-413	dør med hul
1873-417	ridser i vindue og løse ledninger i lysbro
1873-418	toilet huller mangler maling
1873-420	dæksel mangler på kontakt
1873-421	hul i gulv ved radiator
1873-425	der er monteret 80cm dør og ikke 90cm dør Som på tegning, så udstyr kan ikke komme ind
1873-426	dør binder
1873, 4. Sa	Vores lys på handicap-toilettet blinker hele tiden, og vi har ingen vand i vandhanerne på begge toiletter i bygning 1873, 4. Sal
1873-428	hul i bord
1872-428+434	stikkontakter er ikke placeret ved dør til lokalet
1873-434	Dørene mellem vores lab er stadig ikke fikset - den er stadig skruet fast og kan ikke lukkes - Hvornår skal/ kan vi forvente det bliver ordnet?
1873-516	dørkarm gaber for neden
1873-522	lys kan ikke slukke
1873-536A	ingen lys

1873-612	1. Vindueskarmen i begge sider af vinduet trænger til maling og en liste
1873-613	mangler varme og utæt vindue
1873-616a	dørkram mangler indersiden
1873-6	Det manglende gasudtag i 1873-628B var med på tegningerne og vi har ikke ønsket nedtagning af kanal i 628. Arbejdet her er derfor en udbedring af en mangel.
1873-616	hul under vindue
1873-616A	Dørkarm mangler og hul i gulv og væg i hjørnet
1873-617	kontrolboks på gift skab mangler
1873-617	EL installation ikke gemt korrekt. Panel mangler (er i benhøjde hvis man sidder ved bordet)
1873-627+616+614a	Vi har en række El-stik som ikke virker. De er markeret med en rød prik,
1873-618	huller i karm på toilet
1873-624	Persienneholder løs
1873-625	(laboratorium) er varmt og luften er tung. Radiatoren er kold, så det skyldes formentlig at luftskiftet ikke er justeret korrekt i forhold til apparatur plus de 4 køle/fryseskabe der står derinde, og som lokalet er indrettet med på diverse tegninger
1873-625	maling skaller af under bord ved radiator
1873-634	Afløb ikke tæt omkring linoleum på gulv
1873-634	Dør til lokale 1873-634 er ikke ok (Christian Sejerø beder mig indmelde): Skrammet/maling ikke ok, slæber, hænger ikke korrekt, gulv ødelagt af dør
1873-634B	Lys under skabe kan ikke tændes.
1873-634A	en knækket persiennesnor, det eksisterede persienne
1873-634	Hul i væg ved radiator mangler maling
1874	
1874-k	huller i gulv på gang
1874-k	trappe/gang ud for k 62 flere huller og maler arbejde
1874-k gang	ved lokale k44 og k46 buler i væg/maling
1874-k21	der er ingen kontakt til rødt lys, så det kan ikke tændes
1874-k26	løs PIR
1874-k31	rødtlys lampe sidde meget langt fra lokalet, skal placeres ved døren
1874-k40	hul i væg
1874-k42	dørpumpe så at døren lukke automatisk
1874-k42	Automatisk TÆND/SLUK på lys i K42 skal ændres. Lys skal være tændt hver dag 6:00-18:00 og de øvrige tider efter behov.Opsætning af 2 knagerækker og to papirholdere (som er på stedet).
1874-k42	strøm mangler til køl
1874k62	laves færdig
1874-019	montering af dør til lokale

1874-019	Iht.: Renovering af bygningskompleks 1874, Lokaleprogram. Dato rev. A: 07-12-2018. På side 5+6 under Lokale 1874-K19 Fryserdepot står skrevet: Hver -80 grader fryser bestykses med 1x230V 16 A CEE stik jf. skitse. Skitsen på side 6 viser 32 styk -80 graders fryser. Der er leveret 26 stk. 1x230V 16A CEE stik. Dvs. at der mangler 6 stk. 1x230V 16A CEE stik. Jeg har fået en overslagspris på 9 stk. 1x230V 16A CEE stik til kr. 68.000,-. MBG kan reducere det til 6 stk. 230V 16A stik, så holder vi os til det oprindelige lokaleprogram.
1874-019	kabelbakker hæves og skarpe kanter sikkert med blødt materiale
1874-116	forkert skuffe til h/s bord
1874-121a	HC toilet vindue- fuge mangler
1874-122	bord plade i stykker
1874-159	afslutning over dør mangler
1874 vindfang	loft mangler og klinker i stykker
1874 vindfang	vest dør fra vindfang slår op i væg. Dørstopper mangler også mange steder i gange og trapper
1874 vindfang	placering og størrelsen er dårlig. Dør til elevator og dør til vindfang åbner i hinanden. Du kan ikke have en palle og selv stå på lift i mens den kører op. Træls at begge døre ikke kan åbne
1874-160	overskabslåge i underskab
1874-217	det mindste helt mørke kontor, kun lys i 1 af 3 loftlamper.....
1874-218	hul i bord , ikke stort med nok til vi ikke kan få det GMO godkendt
1874-219	Forrum til kølerum mangler gulvbelægning
1874, 219	der er ingen lys i forrummet til kølerummet- altså ingen lys i loftet til de fryser og køleskabe der er lavet plads til. Og gulvet er ikke færdigt. Kølerummet var desuden låst- så vi slet ikke kunne komme ind og se det.
1874-225	hvorfor er de grønne sedler i loftet?(det er ikke bruges) Og fuge mangler
1874-240	Kemikalieskab kan ikke lukkes fordi udsug sidder i vejen
1874-2 vest altan	Den ene halvdel er blændet af. Kan den ikke bruges. Hvis den kan bruges, kan rækværk på tværs så fjernes?
1874-314	gulv hælder ikke mod afløb
1874-3 øst	Hvis der kommer vand på gulvet i både autoklave- og medierum løber det væk fra afløbene, med risiko for vandskade. Opvaskerum afløb er sikkert det samme
1874-3 vest	lampe mangler ved elevator
1874-3 overgang til 1873	løse ledninger
1874-326	dør knirker
1874-328	ikke er trykluft i den midterste af udtagene i rum 1874 328. Hanen er der men der er ikke noget trykluft.
1874-348	rids i bordplade
1874-356	huller i væg
1874-360	huller i væg
1874-4	fuge mangler I mellemgangen mellem 1874 og reposen ved de store elevatorer
1874-4 overgang	huller i væg ved loft
1870-74- 4	plade i loft mangler maling
1870-74- 4 etage	gulv buler i overgang ved vinduer, ca ud for HC-toilet

1874-413	mangler speciel gulv til nitrogen
1874-415	Tænder kun på PIR, så kan ikke slukkes
1874-416	. I vores hovedlaboratorium (1874-416) har jeg bedt om vakuum men opdagede fornylig til min store overraskelse at der er trykluft og ikke vakuum. Da jeg forundret tjekker tegningerne (dateret 14/8-2020) kan jeg se at der rent faktisk er angivet trykluft på tegningerne. Jeg er dog sikker på at jeg hele tiden har bedt om vakuum så jeg gennemgår mit arkiv og finder ud af at der i det forrige sæt tegningerne (dateret 16/9-2019) er vist at der skal være vakuum! Jeg kan også se at da vi den 29. september 2020 gennemgik det nyeste sæt tegninger med arkitekterne/ingeniørerne havde jeg rent faktisk opdaget fejlen og bedt om at få det rettet. Jeg har nemlig stadig gemt det Word-dokument (dateret 28/9-2020) hvor jeg har listet alle rettelser til tegningerne. Problemet er dog at vi aldrig fik tegningerne tilbage til endelig godkendelse efter sidste gennemgang så derfor har jeg ikke kunnet se at arkitekterne/ingeniørerne ikke har rettet op på fejlen med det ændrede vakuum.
1874-417	På tegning er det hylde i højskabe. Men der er skuffer i. Der ønskes hylde.
1874-422	Vi har et højskab der ikke kan lukkes i bygning
1874-431	Bord for enden af rummet kan ikke skubbes ind til væggen pga. låge
1874-432	Manglende stikkontakt i sonikatorskab (lydisoleret skab). Til gengæld er der lavet en stikkontakt i skabet ved siden af
1874-432	2 stikkontakter ved bordet virker ikke
1874-432	ikke tilsluttet strøm under vasken
1874-432	Panel mangler på lysbro
1874-449	stikkontakter mangler under bord
1874-511	forkert lås mellem 1874-511-513
1874-512	gulv ødelagt efter dør har gået mod gulv
1874-518	dørpumpe ser ud færdig ud
1874-518	der mangler el i elpanel
1874-518+532+536	Huller i bordplader
1874-536	kæftstik skal vinkles så der er plads til centrifuge
1874-536	dør lukker ikke
1874-537	Hyldevæg mangler (som på tegning) En knage mangler til højre for vinduet (1x 2)Mørklægningsgardiner mangler
1874-539	En hylde (evt delt i to) over hhv. vask og bord (som på tegning)To knager mangler ved vinduerne (2x 2)Plexiplader på de to hot-pladser (som på tegning)En hylde over hotplads (som på tegning)
1874-540	lab-bord kan ikke hæve sinke efter skuffer er flyttet
1874-540	Elektrisk panel over vasken mangler at blive installeret.Også tilslutning af to køl/frys skabe mangler.
1874-544	Demivand løber meget svag. Mangler tryk på vandet. Hylde på væg mellem vinduer mangler.Temperatur i lab stiger tit over 23°C
1874-5 vest	lampe mangler ved elevator
1874-5	skabe på gang ved lokale 536-540 2 skabe mangler
1874-552A	Lys tændes i mørkerum SAMMEN med det store rum. Det skal kunne tændes separat.
1874-552A	Ny dørplade til skydedøren. Ingen vinduesparti, da der skal kunne kreeres mørke.
1874-552	Tavle opsættes udenfor kontordøren
1874-552	dette rum blev tegnet MEGET sent, så der har ikke været korrekturlæsning på denne rumtegning):
1874-552	Lys etableres i lyspanelet i midten af rummet, Skuffelement under centrifugebord ved vinduesvæg (bredde skuffer).
1874-552	Hylde på lyspanel-ophænget i midten af rummet, skuffesektion på hjul med tre smalle skuffer (i stedet for det der var lovet og som mangler på bordet midt i r
1874-552	En hylde over vasken
1874-555	To af tre loftslus virker ikke

1874-558	Ødelagt panel under bordet ved de to vægge til venstre for døren
1874-561	Huller ved radiatoren
1874-612	net stik mangler ved H/S (2. I vores klasse II laboratorium (1874-612) er der intet internetstik ved hæve/sænke-bordet men til gengæld er der internetstik ved elpanelet til køle/fryseskabe? Nu har vi jo desværre ikke kunnet se elinstallationer på de nyeste tegninger vi fik (dateret 14/8-2020) men jeg har igen været i arkivet og kigget på de forrige tegninger (dateret 16/9-2019) og på dem er der angivet at der ikke skal være internetstik ved køle/fryseskabe men derimod ved hæve/sænke-bordet. Det virker til at man har lavet en fejl?)
1874-616	Mørklægningsgardiner mangler i klasse II lab
1874-616	kortlæser mangler til GMOII
1874-619	cellelab: manglende strøm til inkubatorer m.m
1874-6	1) Der mangler strøm alle steder på 6. sal-1874! (for små sikringsgrupper). Især vores cellelab, lokale 619 er udfordret, og kører kun med halv kraft
1874-626	manglende net-stik til printer, der er lavet klar til det, men det er aldrig lavet færdigt?
1874-628	kølerum: flere stik virker ikke i strømbro over bord ?- der er sat minus over dem
1874-628+647 kølerum	Alle huller/revner i vægge og lofter skal lukkes, så der ikke kommer skimmelsvampe i.
1874-628+647 kølerum	Da begge kølerum bruges til oprensninger hvor folk skal stå derude i lang tid, ønskes der opsætning af lufttragte foran fan-coil
1874-635	Der er et hul i væggen ud mod gangen (ser ud som om der skulle have været indsat et eller andet som så ikke er blevet til noget) og der mangler en dørstopper så døren ikke banker ind i væggen på gangen når den åbner.
1874-635	Der mangler gulvlist og fuger i kontor 635.+ rep. Af hul
1874-6 elevator	Kant ved fodliste, Stikker ud, så det er svært med et rulleb
1874-651	lys går hurtigt ud selvom der sidder person der inde
1874-661	Radiator på kontor 661 skal skiftes til normal radiator og kun den ene bliver varm
1873/5 overgang	Fuge ved bygningssamling revnet 1875/1873
1873/5 overgang	liste/fuge mangler ude i lysgård, i den til højre
1875	
generelt	Samtlige laboratorier har sådanne afslutninger under vask - huller er problematiske ift klassificering
1875-kælderdøre	meget utæt til atriumgårde + tætningsfuger i bygningssamlinger utætte
1875-k06	Utætte ovenlysvinduer og vand under maling
1875-k07 gang	El ikke afsluttet 3 dåser. Døre ikke justeret
1875-k08	utæt ovenlys + skader på loft
1875-k11	gang ved k11 Defekt branddør
1875-k16	rust på punktsug
1875-k16	mgl. Afslutning flere steder
1875-k16	mangler fuger ved dør
1875-k16	Manglende afslutning af panel
1875-k16	beskadiget bordplade
1875-k16a	stik ikke godkendte til vand
1875-gang	Uafsluttet malearbejde og loftsplade ødelagt
1875-K22	De gamle døre er fortsat ikke udskiftet i kælderen og nogle kan ikke lukkes

1875k24	Manglende afslutning ved panel
1875-k31	termostat på radiator drejes som på de to første
1875-k31	Styring og manuel termostat på radiator(må gerne drejes så den er magen til dem på de andre radiatorer)
1875-k31	Flere stik sidder løst og styring til radiator vipper ud
1875-k31	Kabelskjuler for kort i toppen
1875-k 31	der mangler stadig strøm + ledninger op af gulv
1875-k 31	Manglende spartle/fugearbejde og dernæst malerarbejde
1875-k38	Manglende afslutning ved panel
1875-k49	dør binder
1875-k49	cement på gulv
1875-k62	Alarmlys tændt hele tiden. Ingen rødlys i lokale
1875-K62	De gamle døre er fortsat ikke udskiftet i kælderen og nogle kan ikke lukkes
1875-k63	Defekt vindue
1875-k63	der lavet afløb fra et lokale til det næste, det må det ikke være
1875-k64	Vinduesrude itu
1875-k64	fugtskadede ramme, vindue og vindueslister
1875-k70	Fejl justeret skydedør lukker ikke og endestop kører udenfor
1875-k70	hak i bordplade
1875-k70	manglende elafslutning + pir starter ikke lys
radiator 1875-k70	Bulet radiator
1875-k70	Ingen CO2 alarm!!
1875-k70	løst bræt under vindue
1875-k70	CO.2 udtag mangler
1875-K72	De gamle døre er fortsat ikke udskiftet i kælderen og nogle kan ikke lukkes
187-k86	dør kan ikke lukke og den knirker
1875-k87	toilet hul i væg
1875-k89	dør kan ikke lukke korrekt
1875 fisk	Flere steder skal de have akvarier lige over styring til radiatorer. Kan de holde til vand??